

Clocher de l'église du Bocasse

Restauration des charpentes du clocher de l'église du Bocasse (76).

Le sous dimensionnement du beffroi de l'église (posé sur l'enrayure du fût octogonal) a entraîné des oscillations dans toute la charpente du clocher lors des volées de la cloche en lancé franc.

Au fil du temps, ces mouvements ont déformé et endommagé la charpente ainsi que la couverture ; provoquant la chute de nombreuses ardoises, d'importantes fuites d'eau et l'altération d'une majorité des bois de la charpente.

Pour permettre à notre patrimoine de continuer à traverser le temps, @MDB Caen intervient sur la réfection à l'identique de la flèche et le redimensionnement du beffroi en concordance avec la taille de l'enrayure.

La remise en état des charpentes est réalisée exclusivement avec du chêne provenant de nos forêts françaises.

Maître d'Ouvrage : la commune du Bocasse

Maître d'œuvre : Frédérique Petit architecte du patrimoine

Début : décembre 2020

Fin : Mai 2021

